# MATERIALDATENBLATT - GM 900 / KOMP. A+B



### Anwendungsbereiche

- · Gießformen für Gips
- Gießformen für Kunststoff
- · Gießformen für Wachs
- Gießformen für keramische Massen

### Materialeigenschaften

- · Shore A Härte 10
- hochelastisch
- · gute Weiterreißfestigkeit

## **TECHNISCHE DATEN**

Bezeichnung Harz Härter Farbe

Produkt			
Farhe			

GewTeile
mPas
g/cm³
min
h

Sehr weichelastische Gießmasse
GM 900 Komp. A (Isocyanat)
GM 900 Komp. B (Polyol)
schwarz (weitere Farben: beige)

Mischung GM 900 / Komp. A+B	Harz GM 900 Komp. A (Isocyanat)	Härter GM 900 Komp. B (Polyol)
schwarz	schwarz	transparent
	100	10
1200 ± 200	1500 ± 500	40 ± 10
1,2 ± 0,03	1,19 ± 0,03	0,962 ± 0,03
50-60	-	-
16-24	_	_

Physi	kal	isch	e D	aten
3				

Verarbeitungsdaten

Physikalische Daten
Eigenschaften
Biegefestigkeit
Biegedehnung bei Bruch
E-Modul (Biege)
Zugfestigkeit
Zugfestigkeit / Probekörper Typ 2
E-Modul (Zug)
E-Modul (Zug) / Probekörper Typ 2
Dehnung bei Bruch / Probekörper Typ 2
Schlagzähigkeit nach Charpy
Druckfestigkeit
Wärmeformbeständigkeit nach Martens
Glasübergangstemperatur $T_{\scriptscriptstyle G}$
Shore Härte
Längenausdehnungskoeffizient
Linearer Schwund
Weiterreißwiderstand / Winkelprobekörper

Druckfestigkeit
Wärmeformbeständigkeit nach Martens
Glasübergangstemperatur T <sub>G</sub>
Shore Härte
Längenausdehnungskoeffizient
Linearer Schwund
Weiterreißwiderstand / Winkelprobekörper
Weiterreißwiderstand / bogenförmiger
Probekörper mit Einschnitt 1 mm
Dehnung
Wasserlagerung 35-40° C 63 d
Lieferform

Arbeitspackung

Einzelgebinde

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Prüfvorschriften	Einheit	Wert
EN ISO 178	MPa	-
EN ISO 178	%	-
EN ISO 178	MPa	-
EN ISO 527	MPa	2,8 ± 0,5
ISO 37	MPa	-
EN ISO 527	MPa	-
ISO 37	MPa	-
ISO 37	%	-
EN ISO 179	kJ/m²	-
EN ISO 604	MPa	-
DIN 53458	°C	-
Methode TMA	°C	N/A
DIN 53505	Shore A	10 ± 2
DIN 53752	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	-
intern	%	-
EN ISO 34-1	kN/m	$4,8 \pm 0,5$
DIN ISO 34-1	kN/m	-
EN ISO 527	%	300 ± 30
interne Norm	%	-

B - Pack
Harz Härter

GM 900 / Komp. A+B GM 900 Komp. A (Isocyanat) GM 900 Komp. B (Polyol)

Harz 6 x 0,800 kg/ Härter 6 x 0,080 kg = 5,280 kg 15,000 kg 1,500 kg

# MATERIALDATENBLATT - GM 900 / KOMP. A+B



#### Verarbeitungshinweise

Die Material- und Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 18 und 25 °C liegen.

Nach dem Gebrauch sind die Gebinde wieder zu verschließen.

Poröse Formoberflächen sollten zuerst versiegelt werden (Porenversiegler)

Für eine optimale Formtrennung empfehlen wir ein dafür geeignetes Trennmittel (z.B. T 1-1), das sehr leicht mit einem Pinsel oder Spray aufgetragen werden kann.

Die Form sollte 2-3-mal eingetrennt werden und nach jedem Auftrag ca. 20 min ablüften.

Das Mischungsverhältnis von Harz und Härter ist gemäß Vorgabe einzuhalten.

Harzrückstände an Rührstäben usw. können problemlos mit ebalta Reinigungsmittel gereinigt werden.

Die beiden Komponenten lassen sich leicht in kleinen Mengen von Hand mit einem runden Rührstab oder in größeren Ansätzen mit einem Spiralrührer luftblasenfrei mischen.

#### **Allgemeines**

Bei dem Produkt handelt es sich um eine sehr weich-elastische Polyurethangießmasse.

GM 900 eignet sich als flexibles Abformsystem im Formen- und Werkzeugbau für Teile, bei denen es aufgrund der tiefen Hinterschneidungen auf niedrige Shore-Härte und gute Weiterreißfestigkeit ankommt.

Formtemperaturen von ca. 60 °C sorgen für eine schnellere Durchhärtung und damit verbunden und damit eine kürzere Entformzeit.

Reaktionskunstharze sollten erst nach vollständiger Aushärtung von GM 900 (2-3 Tage) in Formen der elastischen Gießmasse gegossen werden.

Zur individuellen Einstellung der Shore-Härte kann GM 900 mit GM 951 gemischt werden (siehe Mischtabelle).

Bauteile/Modelle dürfen nicht mit einem additionsvernetzenden Silikon abgeformt werden. Dies kann zu Fehlreaktionen bei der Vernetzung des Silikons führen.

### Lagerung

In temperierten Räumen 18-25°C

Angebrochene Gebinde sind stets zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Die Haltbarkeit des Materials entnehmen Sie bitte den Produktetiketten.

#### SchutzmaRnahmen

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen Schutzmaßnahmen beachtet werden. Sicherheitshinweise befolgen.

#### **Entsorgung**

Die ausgehärteten Materialien können nach Absprache mit der jeweiligen zuständigen Behörde als Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt werden.

Nicht ausgehärtete Produkte müssen nach Absprache mit der zuständigen Behörde ordnungsgemäß entsorgt werden. Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfügung.

Tel. +49 (40) 3 49 62 98-10 · Fax +49 (40) 3 49 62 98-15

Große Bleichen 34 · 20354 Hamburg

info@huh.de